

## Systematiskt brandskyddsarbete

Detta dokument är till för att ge stöd åt entreprenörer att vidta lämpliga åtgärder. Det är även ett underlag för Vidas fältorganisation att arbeta med brandrisk. Entreprenörerna har alltid ansvar för sin verksamhet och att utförandet sker på ett ansvarsfullt sätt.

Som stöd för brandrisk används appen "Brandrisk ute" som finns för både Android och iPhone.

Man kan även gå in på SMHI hemsida:

<http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn>

Skogsbrandrisken bedöms i skala 1-5E där brandrisk 5E är högst risk. (Färgerna på nivåerna skiljer sig åt i appen och på smhi.se. Nedan är det de färger som finns i appen).

Se även branschgemensam standard:

<https://www.skogforsk.se/contentassets/6c848836ec104a4ea436c11051b3d9f2/riskhantering-avseende-brand.pdf>

### Dagliga rutiner när Skogsbrandrisken är 4 eller högre

- Är jag på ett riskfyllt objekt?
- Är det risk för att skogsbrand kan starta idag?
- Är det risk för snabb spridning?
- Samråd med berörd uppdragsgivare/tjänsteman.
- Säkerställ mobiltäckningen.
- Kontrollera Släckningsutrustning, se tabell nedan.
- Ha nödkoordinat tillgänglig.
- Brandvakt 2 timmar efter avslutat arbete. (vid markberedning nivå 4-5 och avverkning 5E).
- Besiktning efter avslutat arbete.
- Inga heta arbete i skogsmark.

Skogs-brandrisk	Markberedning	Avverkning Skotning	Flisning
5 E. Extrem stor brandrisk	Stoppa arbetet.	Inga band eller kedjor. Ingen avverkning eller skotning på steniga marker. Besiktning av området efter avslutat arbete.	Stoppa arbetet.
5. Mycket stor brandrisk	Brandvakt. Extra skumsläckare (6 st 9 liter). Spade, hacka och stålkratta ska finnas på maskin.	Inga band eller kedjor. Extra skumsläckare (2 st 9 liter)	Ingen flisning på skogsmark. Besiktning efter avslutat arbete.
4. Stor brandrisk	Brandvakt. Extra skumsläckare (6 st 9 liter). Spade, hacka och stålkratta ska finnas på maskin.	Band eller kedjor endast på fuktig mark.	Besiktning efter avslutat arbete.